


19 213 BK0 TALENTOFILL COLONNA DI SCARICO



DESCRIZIONE PRODOTTO

- parte esterna per corpo incasso
- F1
- rosetta con leva di fissaggio
- parte di ricambio
- filtro
- set di montaggio
- Set di montaggio
- per Talentofill 28 990 e 28 991



19 213 BK0 TALENTOFILL COLONNA DI SCARICO

PARTI DI RICAMBIO , settembre 2002 – now

1: FILTRO X TALENTOFILL (Ordine n. 28963000)

2: Tappo (Ordine n. 06625000)

