



20 179 001 **COSTA S PILLAR TAP**



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: cromo
- maniglia in metallo
- termoisolato
- avvitabile
- vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
- rompigitto
- bocca girevole
- angolo di rotazione 360°
- dado di raccordo da 1/2" diam int. 10,5 mm



20 179 001 **COSTA S PILLAR TAP**



PARTI DI RICAMBIO , aprile 2014 – now

- 1: Manopola (Ordine n. 45995000)
- 1.1: Inserto a scatto (Ordine n. 0538600M)
- 2: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45882000)
- 2.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 3: Mousseur (Ordine n. 48251000)
- 4: O-ring Ø 12 x Ø 2 (Ordine n. 0128000M)
- 5: Rosetta (Ordine n. 45996000)
- 6: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 45004000)
- 7: Ghiera 1/2" (Ordine n. 1290100M)
- 7.1: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)
- 8: Ghiera 1/2" x 14,5 mm (Ordine n. 1290200M)
- 8.1: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)
- 9: VITE X 19808001 CF. 2 (Ordine n. 48013000)*

* Accessori speciali