


24 407 L00 SENTOSA BATTERIA MONOFORO PER BIDET




DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: bianco
- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- mousseur orientabile
- scarico a saltarello 1 1/4"



24 407 L00 SENTOSA BATTERIA MONOFORO PER BIDET



PARTI DI RICAMBIO , gennaio 1993 – now

- 1: Maniglia singola Sentosa (Ordine n. 45539L00)
- 1.1: Kit ricambio per fissaggio (Ordine n. 45186000)
 - 1.1.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 1.2: Anello guida (Ordine n. 0202100M)
- 2: Maniglia singola Sentosa (Ordine n. 45538L00)
 - 2.1: Kit ricambio per fissaggio (Ordine n. 45186000)
 - 2.2: Anello guida (Ordine n. 0202100M)
- 3: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
 - 3.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 4: Mousseur orientabile per bidet (Ordine n. 13921L00)
 - 4.1: Mousseur (Ordine n. 13929L00)
 - 4.1.1: Ricambio aeratore M22x1 e M24x1 (Ordine n. 45002000)
- 5: Rosetta (Ordine n. 45540L00)
- 6: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 46249000)
- 7: Astina a saltarello (Ordine n. 45541L00)
- 8: Piletta di scarico completa con tappo circolare, asta a snodo e raccordo con viti di bloccaggio (Ordine n. 28910L00)
 - 8.1: Tappo (Ordine n. 07182L00)
 - 8.1.1: Guarnizione (Ordine n. 0506500M)
 - 8.2: Asta eccentrica (Ordine n. 07052000)
- 9: guarnizione (Ordine n. 0138300M)