


**28 995 000 TALENTOFILL SET DI COLLEGAMENTO
TRA RUBINETTO VASCA E
VALVOLA DI SVUOTAMENTO**



DESCRIZIONE PRODOTTO

- con dispositivo antisvuotamento
- tubo di interruzione ad incasso
- (tipo A2, DIN 1988, parte IV)
- flessibile di collegamento da 3,5 m
- senza rosetta 19 954



28 995 000 TALENTOFILL SET DI COLLEGAMENTO TRA RUBINETTO VASCA E VALVOLA DI SVUOTAMENTO

No exploded view is available for this spare part list.

PARTI DI RICAMBIO , gennaio 1996 – now

1: Talentofill

Valvola di svuotamento da 3/4"

senza rosetta (Ordine n. 28994000)

2: Rosetta (Ordine n. 19954000)*

3: Set di collegamento

tra rubinetto vasca e

valvola di svuotamento (Ordine n. 28993000)*

* Accessori speciali