

29 300 000 **COSTA RUBINETTO DA INCASSO**



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: cromo
- raccordo filettato 1/2"
- maniglia Trecorn in metallo isolata termicamente
- rosetta scorrevole
- marchio: blu/rosso

29 300 000 **COSTA RUBINETTO DA INCASSO**

PARTI DI RICAMBIO , gennaio 1980 – now

1: Vitone da 1/2" (Ordine n. 11513000)

1.1: MANIG. 1/2 ADRIA (Ordine n. 45144000)

1.1.1: Inserto a scatto (Ordine n. 0538600M)

1.2: Rosetta (Ordine n. 06388000)

1.3: Manicotto (Ordine n. 08498000)

1.4: Vitone da 1/2" (Ordine n. 08500000)

1.4.1: Guarnizione tonda Ø 6 x Ø 2 (Ordine n. 0128300M)

1.4.2: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)

1.4.3: Kegel f. Oberteil 1/2 (Ordine n. 07503000)

1.4.4: Guarnizione (Ordine n. 0529100M)

1.4.5: Dado (Ordine n. 0529200M)

2: Sede (Ordine n. 45023000)

3: Prolunga 40 mm (Ordine n. 06427000)*

* Accessori speciali

No exploded view is available for this spare part list.