

## 33 288 000 SWIFT MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET

No exploded view is available for this spare part list.

### **PARTI DI RICAMBIO** , gennaio 2002 – now

- 1: Leva (Ordine n. 46452000)
- 2: Cappuccio (Ordine n. 46436000)
- 3: Raccordo filettato (Ordine n. 46460000)
- 4: Cartuccia (Ordine n. 46374000)
- 5: Astina a saltarello (Ordine n. 46457000)
- 6: Mousseur snodabile per bidet (Ordine n. 46307000)
- 6.1: Mousseur (Ordine n. 13929000)
- 6.1.1: Ricambio aeratore M22x1 e M24x1 (Ordine n. 45002000)
- 7: Piletta di scarico completa con tappo circolare, asta a snodo e raccordo con viti di bloccaggio (Ordine n. 28910000)

## 33 288 000 SWIFT MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET

No exploded view is available for this spare part list.

### **PARTI DI RICAMBIO** , gennaio 1999 – gennaio 2002

- 1: Leva (Ordine n. 46452000)
- 1.1: Kit ricambio per fissaggio (Ordine n. 46456000)
- 2: Cappuccio (Ordine n. 46436000)
- 3: Set di montaggio (Ordine n. 09318000)
- 4: Cartuccia (Ordine n. 46374000)
- 4.1: Kit guarnizioni (Ordine n. 46347000)
- 5: Mousseur (Ordine n. 13929000)
- 6: Astina a saltarello (Ordine n. 46457000)
- 7: Piletta di scarico completa con tappo circolare, asta a snodo e raccordo con viti di bloccaggio (Ordine n. 28910000)
- 7.1: Tappo (Ordine n. 07182000)
- 7.2: Asta eccentrica (Ordine n. 07052000)