


37 059 000 **SURF AZIONAMENTO PNEUMATICO**



PARTI DI RICAMBIO , gennaio 2006 – now

1: Telaio di supporto (Ordine n. 43215000)

1.1: Set di fissaggio (Ordine n. 4308500M)


2: Set di fissaggio (Ordine n. 4215800M)

3: Raccordo (Ordine n. 4227100M)

4: Flessibile aria (Ordine n. 43505000)

5: Controllo manuale remoto (Ordine n. 43470000)

37 059 000 SURF AZIONAMENTO PNEUMATICO



PARTI DI RICAMBIO , gennaio 1995 – gennaio 2006

- 1: Telaio di supporto (Ordine n. 43207000)
- 1: Telaio di supporto (Ordine n. 43215000)
- 1.1: Set di fissaggio (Ordine n. 4308500M)
- 2: Set di fissaggio (Ordine n. 4215800M)
- 2: Set di fissaggio (Ordine n. 4308500M)
- 3: Bracket, bellows and hose (Ordine n. 42252000)
- 3.1: Guarnizione (Ordine n. 43507000)
- 3.2: Soffietto (Ordine n. 43506000)
- 3: Soffietto (Ordine n. 43506000)
- 4: Fastener (Ordine n. 43090000)
- 5: Guarnizione (Ordine n. 43507000)
- 6: Controllo manuale remoto (Ordine n. 43470000)
- 6.1: Rosetta (Ordine n. 43243000)
- 7: Flessibile aria (Ordine n. 43505000)
- 7: Valvola di scarico (Ordine n. 42899000)
- 7.1: Pistone di scarico (Ordine n. 43544000)
- 7.1.1: Guarnizione (Ordine n. 43808000)
- 8: Sede valvola (Ordine n. 42691000)