



20 003 000 **SENTOSA RUBINETTO A COLONNA
PER LAVABO**




DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: cromo
- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- bocca fissa
- Con maniglia
- marchio: blu



20 003 000 SENTOSA RUBINETTO A COLONNA PER LAVABO



PARTI DI RICAMBIO , gennaio 1993 – now

- 1: Manopola (Ordine n. 45550IP0)
- 1.1: Kit ricambio per fissaggio (Ordine n. 45186000)
- 1.1.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 1.2: Anello guida (Ordine n. 0202100M)
- 2: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
- 2.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 3: Mousseur (Ordine n. 13929000)
- 3.1: Ricambio aeratore M22x1 e M24x1 (Ordine n. 45002000)
- 4: Rosetta (Ordine n. 45552000)
- 5: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 45553000)
- 6: Ghiera 1/2" (Ordine n. 1290100M)
- 6.1: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)