



## 24 411 LG0 SENTOSA BATTERIA A TRE FORI PER BIDET



### DESCRIZIONE PRODOTTO

- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- scarico a saltarello 1 1/4"

## 24 411 LG0 SENTOSA BATTERIA A TRE FORI PER BIDET



### PARTI DI RICAMBIO , gennaio 1994 – now

- 1: Maniglia singola Sentosa (Ordine n. 45538LG0)
- 1.1: Kit ricambio per fissaggio (Ordine n. 45186000)
- 1.1.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 1.2: Anello guida (Ordine n. 0202100M)
- 2: Maniglia singola Sentosa (Ordine n. 45539LG0)
- 2.1: Kit ricambio per fissaggio (Ordine n. 45186000)
- 2.2: Anello guida (Ordine n. 0202100M)
- 3: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
- 3.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 4: Rosetta (Ordine n. 04698L00)
- 5: CONTRODADO (Ordine n. 45022000)
- 6: Astina a saltarello (Ordine n. 45850LG0)
- 7: Piletta di scarico completa con tappo circolare, asta a snodo e raccordo con viti di bloccaggio (Ordine n. 28910LG0)
- 7.1: Tappo (Ordine n. 07182G00)
- 7.1.1: Guarnizione (Ordine n. 0506500M)
- 7.2: Asta eccentrica (Ordine n. 07052000)
- 8: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 45708000)