


28 517 BK0 **MOVARIO 70 SOFFIONE DOCCIA LATERALE**
A 2 GETTI



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Normal, Massage
- raccordo a sfera orientabile
- sistema anticalcare SpeedClean

28 517 BK0 **MOVARIO 70 SOFFIONE DOCCIA LATERALE**
A 2 GETTI



PARTI DI RICAMBIO , gennaio 2003 – now

1: Guarnizione (Ordine n. 0323300M)

2: fondo dello spruzzatore (Ordine n. 45176B10)