



## 28 991 000 TALENTOFILL COLONNA DI SCARICO



### DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: cromo
- per vasche di grandi dimensioni
- senza parte esterna
- con bocca di erogazione incorporata al troppopieno
- senza dispositivo antisvuotamento
- installazione sec. DIN 1988
- solo con dispositivo antisvuotamento
- tipo A2
- per set di collegamento Talentofill 28 995



## 28 991 000 **TALENTOFILL COLONNA DI SCARICO**

**PARTI DI RICAMBIO** , marzo 2007 – now

1: mousseur Talentofill (Ordine n. 29009000)

