


29 811 000 RUBINETTO DA INCASSO



DESCRIZIONE PRODOTTO

- con vitone a dischi ceramici
- 180°
- raccordo filettato 1/2"
- profondità di installazione regolabile
- 25 - 80 mm



29 811 000 RUBINETTO DA INCASSO

PARTI DI RICAMBIO , gennaio 1991 – now

1: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45342000)

1.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)

2: Sede (Ordine n. 45023000)

