

31 403 L00 SENTOSA BATTERIA MONOFORO PER LAVELLO

No exploded view is available for this spare part list.

PARTI DI RICAMBIO , gennaio 1993 – now

- 1: Maniglia singola Sentosa (Ordine n. 45539L00)
- 1.1: Kit ricambio per fissaggio (Ordine n. 45186000)
 - 1.1.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
 - 1.2: Anello guida (Ordine n. 0202100M)
- 2: Maniglia singola Sentosa (Ordine n. 45538L00)
 - 2.1: Kit ricambio per fissaggio (Ordine n. 45186000)
 - 2.2: Anello guida (Ordine n. 0202100M)
- 3: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
 - 3.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 4: Bocca tubolare (Ordine n. 13015L00)
 - 4.1: Set raccorderia per bocca (Ordine n. 45382000)
 - 4.1.1: O-RING 20 PZ. (Ordine n. 0128500M)
 - 4.1.2: Ghiera di sicurezza (Ordine n. 0485300M)
 - 4.2: Mousseur (Ordine n. 13929L00)
 - 4.2.1: Ricambio aeratore M22x1 e M24x1 (Ordine n. 45002000)
- 5: Rosetta (Ordine n. 45540L00)
- 6: Gruppo di serraggio astina (Ordine n. 46249000)
- 7: guarnizione (Ordine n. 0138300M)