


37 095 000 VALVOLA DI CARICO




DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: cromo
- 3/8"
- senza compensatore di spostamento
- cappuccio diaframma di strozzamento



37 095 000 VALVOLA DI CARICO



PARTI DI RICAMBIO , marzo 2021 – now

1: Leva (Ordine n. 43734000)

1.1: Guarnizione (Ordine n. 4377000M)

2: Testina valvola (Ordine n. 43536000)

3: Membrana (Ordine n. 4375800M)

4: Cappuccio filettato (Ordine n. 43735000)

5: Galleggiante, 5 pz. (Ordine n. 4379100M)

6: Set guarnizioni (Ordine n. 43722000)*

* Accessori speciali